

Relief et Hydrographie

Dans la description du site on décrit, aujourd'hui, un relief relativement plat suite après de nombreux années de remblai. tout en long du cours d'eau la quincaillerie et avec qui elle remblai (Béton ferraille est.)

On parle de trame bocagère l'entreprise Renou plante des haies bocagères c'est en fait, mais au niveau de ces plantations aucun entretien ~~se~~ de leur part.

Risque inondation qui ^{pour moi} est très présent la cartographie ^{aujourd'hui} n'est plus réalisée après les crues de 1995 des zones inondables. d'actualité quand on voit tout le remblai qui a été fait depuis a savoir que on est implanté l'entreprise Renou il y a une quarantaine d'années tout était en prairie naturelle. Ici qui habite en real Village de Bretel en 2018 inondation.

Jamais vu. (maison inondé) toute cette zone Bitamie. Bétonnée et malgré les bassins tampons ne résoudra pas le problème

^{cadastre} Cette entreprise avant de ~~se~~ de ~~met~~ déposer un dossier de mise au norme. c'est permis de faire de gros terrassement sur ~~un~~ ^{une surface} de 3 Ha 70. sans autorisation (terre agricole en plate forme de ~~stockage~~ stockage en plus obtient un permis de construire en indiquant de fosse information sur l'environnement. ~~cliquer~~ terre agricole alors que tout le terrassement était fait Pour une plate forme de ~~stockage~~ après l'entreprise pour Bois est importante, mais on laisse faire ~~un~~ Une petite partie d'eau de la plate forme se déverse sur notre Terrain a proximité dont on aimerai bien que sa cesse.

Hardy Michel Bretel.